## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – «ДЕТСКИЙ САД №132»

## ОТЧЕТ об исполнении предписания №17-18-0042/П-ТСЭ-53 Сибирского Управления Ростехнадзора

Сибирского Управления Ростехнадзора		
No	нарушение	отметка о выполнении
1	Заместитель ответственного за	Удостоверение №8188 от 05.05.2017
	электрохозяйство не прошел внеочередную	Степанищев Д.Г. допущен в качестве
	проверку знаний при назначении на	административно-технического
	должность	персонала.
		Удостоверение №7187 от 17.02.2017
		Степанищев Д.Г. допущен в качестве
		оперативно-ремонтного персонала.
2	Отсутствует список работников, имеющих	Список утвержден приказом по ДОУ
	право выполнения оперативных	№30-осн, 20.01.2017
	переключений, ведение оперативных	
	переговоров, единоличного осмотра	
_	электроустановок	
3	Отсутствует список работников, которым	Список утвержден приказом по ДОУ
	даны права допускающего, производителя	№30-осн, 20.01.2017
	работ, наблюдающего	
4	Отсутствуют инструкции по охране труда по	Инструкции имеются, сотрудниками
	каждому рабочему месту	подписаны
5	Не проведена проверка схем	Технический отчет №57 2017 года
	электроснабжения на соответствие	ООО «АС-СЕРВИС-ЭНЕРГО»
	фактическим эксплуатационным	T
6	Не проведено сопротивление изоляции	
	групповых линий щитов ОЩ-1, ОЩ-2, ОЩ-3,	ООО «АС-СЕРВИС-ЭНЕРГО»
	ОЩ-4	П . С
7	Электроустановки укомплектованы	Приобретены
	защитными средствами не в полном объеме,	
0	отсутствуют диэлектрические галоши	Обозначено
8	В ЩР отсутствует цветовое обозначение	
9	Заземление стиральной машины выполнено	Исправлено
10	последовательно	Panarawa unayana waya
10	Отсутствует защита от косвенного	Заземление произведено
	прикосновения корпуса распределительного	
11	щита РП пищеблока. Корпус не заземлен	
11	Отсутствует защита от косвенного	Заземление произведено
	прикосновения корпуса водонагревателя,	
	расположенного в 1-ой младшей группе.	
	Корпус не заземлен	

Заведующий О.Л. Прокушина